

Bauhof-Team Bernau informiert



Wasserrohrbruch im Ortsteil Riggenbach wurde vom Wassermeister geortet und repariert.



Die alte Sitzgarnitur und die Tischplatte am **Spielplatz Tannenloch** wurde gegen eine neue ausgetauscht.



Neuer Balken für die Schaukel am **Spielplatz Tannenloch** mit anschließender Qualitätskontrolle.



Bauhof-Team Bernau informiert



Verschiedene **Brücken** wurden **kontrolliert**. **Defekte Bohlen** wurden gegen neue **ausgetauscht** bzw. **komplett neu gemacht**. Das Holz dafür wurde im Bauhof vorbereitet.



Am Skilift Spitzenberg musste an der **Pistenwalze** ein größerer Kühlwasserverlust eruiert und anschließend repariert werden.



Bauhof-Team Bernau informiert



Ufersicherungsmaßnahmen und ein verstopftes Überlaufrohr freimachen an der Bernauer-Alb im Bereich **Ortsteil Dorf**. Böschung etwas abgetragen und mit größeren Steinen befestigt und wieder angefüllt.



Bauhof-Team Bernau informiert



Am Köpfle II mussten die vom TÜV beanstandeten Rollenbatterien ausgetauscht werden. In Zusammenarbeit mit einem Monteur der Fa. Doppelmayr wurden diese Arbeiten durchgeführt.



Bauhof-Team Bernau informiert



Die Winter- Skisaison ist beendet und somit konnten die **drei Gemeinde-Skilifte** wieder abgebaut werden. Die Gehänge, Bügel und ein Teil der Schneekanonen wurden wieder verräumt.

