

Bauhof-Team Bernau informiert



Erster Schneefall im Bereich Herzogenhorn und Krunkelbach Ende September. Sobald es von den Verhältnissen her ging, musste der Schneebruch entfernen das ein sicheres Durchkommen wieder gewährleistet war.



Bauhof-Team Bernau informiert



Skilift Spitzenberg Überdachung WC-Container



Bauhof-Team Bernau informiert



Skilift Köpfe I: Eisenträger zur Stabilisierung der Hütte einziehen.
Alles freilegen und vorbereiten. Eisenträger im Bauhof vorbereiten.
Anschließend einziehen, Betonieren und verkleiden.



Bauhof-Team Bernau informiert



Bauhof-Team Bernau informiert



Baumfällung am Hans-Thoma-Geburtshaus in Bernau-Oberlehen

